


ORGANİK TEMİZLEME SIVISI İLE EŞANJÖR TEMİZLİĞİ



Isı istasyonu içerisinde kullandığımız plakalı eşanjör en çok çalışan komponentlerin başında yer alır. Eşanjör sıcak su üretimi için çalışırken primer taraftan kazandan gelen tesisat suyu geçer. Primer taraf demir tozu , tesisat çamuru etkisi altında gözenekleri tıkanır.Sekonder tarafı ise soğuk sıcak etkisi ile kireçlenmeye maruz kalır.

Eşanjörün plakalarının tıkanması ısı kaybına neden olur.
bunun önüne geçebilmek için eşanjör 2 yılda bir organik sıvı ile basınç altında yıkanmalıdır.
Yıkama işleminden sonra eşanjör durulama yapılarak sistem devreye alınır.